

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка»  
Ипатовского района Ставропольского края**

356612, Россия, Ставропольский край, Ипатовский район, п.Большевик, ул. Школьная, 14,  
тел. 8 (86542) 34-1-52, факс 34-1-52

---

**УТВЕРЖДАЮ**

ВРИО директора  
МАУДО «ДООЦ «Лесная сказка»  
Ипатовского района  
Ставропольского края  
Е.В.Макарова



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

объекта социальной инфраструктуры

**муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка»  
Ипатовского района Ставропольского края**

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование/вид объекта: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка» Ипатовского района Ставропольского края (МАУДО «ДООЦ «Лесная сказка»)

1.2. Адрес объекта: 356607, РФ, Ставропольский край, с. Лесная Дача, Леснодаченский лесной массив.

1.3. Сведения об объекте: 1 этаж, 613,4 кв. м, земельный участок – 3,8 га.

1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1970.

1.5. Дата последнего капитального ремонта: 2013.

1.6. Наименование собственника объекта: муниципальное образование.

1.7. Форма собственности объекта: муниципальная.

1.8. Пропускная способность объекта: 150 чел.

## 2. Характеристика использования объекта

2.1. Сфера деятельности: образование, летний отдых.

2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей.

2.3. Форма оказания услуг: с круглосуточным пребыванием сезонно

2.4. Категории обслуживаемого контингента: дети от 6 до 17 лет включительно.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: ВНД.

## 3. Оценка доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: -.

3.2.2. Время в пути пешком: -.

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: -.

3.2.4. Перепады высоты в пути: -.

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:



№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	<b>ВНД</b>
2	Вход в объект	<b>ВНД</b>
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	<b>ВНД</b>
4	Зона целевого назначения объекта	<b>ВНД</b>
5	Санитарно-гигиенические зоны	<b>ВНД</b>
6	Система информации и связи	<b>ВНД</b>
7		

<\*> Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** -доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** -временно недоступно.

#### 3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов:

в связи с тем, что не оборудована парковка, не оборудован подход и пути движения к зданию; не установлены поручни на входной лестнице; не установлена кнопка вызова на входной площадке, звуковые маячки; не отрегулирован доводчик входной двери; не нанесено нескользящее покрытие на входной площадке и тамбуре; не занижен порог, не нанесены тактильные указатели; не нанесена предупредительная тактильная информация на первой и последней ступенях лестницы; не оборудован телескопический (переносной) пандус на лестнице внутри здания; не установлены направляющие вдоль стен на путях эвакуации, не установлен пандус и поручни на путях эвакуации; не приобретены столы для индивидуального пользования инвалидов (К) – высота не более 0,8 м., не установлены таблички со шрифтом Брайля; не установлена кнопка вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Не установлены тактильные средства, рельефные обозначения на путях движения инвалидов.

#### 4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

##### 4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

N п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	Индивидуальное решение с ТСП, ремонт	2023-2025гг
2	Вход в объект	Индивидуальное решение с ТСП, ремонт	2023-2025гг
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, ремонт	2023-2025гг
4	Зона целевого назначения объекта	Индивидуальное решение с ТСП, ремонт	2023-2025гг
5	Санитарно-гигиенические зоны	Индивидуальное решение с ТСП, ремонт	2023-2025гг
6	Система информации и связи	Индивидуальное решение с ТСП, ремонт	2023-2025гг

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: частичная доступность объекта для получения услуг для инвалидов.

#### 5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании Ведомости инвентаризации объекта от "02" 09 2021 г. N 1; акта обследования объекта от "02" 09 2021 г.

Председатель комиссии: Меркулов | О.И. Герасименко  
(подпись/Ф.И.О.)

Члены комиссии: Бульба | А.А. Бульба  
(подпись/Ф.И.О.)

С.И. Марченко | С.И. Марченко  
(подпись/Ф.И.О.)

Борзюк | С.Н. Борзюк  
(подпись/Ф.И.О.)